

INFORME DE ACTIVIDADES

Pg.	1
Fecha	3/5/2016

Sector	Planta Cemento/ Planta de Cal		
Trabaja:			
Área	Planta Cemento/ Planta de Cal	Distribución	

ANTES



Limpeza en área horneado correa 405 / Planta de Cal/ 2 Personas



Limpeza sector cajones UJ , horno Clinker/ Planta de Cemento/ 4 Personas



Limpeza material con temperatura torre ciclones horno clinker/ Planta de Cemento/ 3 Personas



Limpeza sector cajones UJ , horno Clinker/ Planta de Cemento/ 4 Personas



Limpeza Pasillo correa 702/ Planta de Cal/ 2 Personas

DESPUES



Limpeza en area horneado correa 405 / Planta de Cal/ 2 Personas



Sector cajones UJ , horno Clinker/ Planta de Cemento/ 4 Personas



Torre ciclones horno cliker/ Planta de Cemento/ 3 Personas



Sector cajones UJ , horno Clinker/ Planta de Cemento/ 4 Personas



Pasillo correa 702/ Planta de Cal/ 2 Personas

Juan Montenegro San Martin/ Administrador de Contrato/ BRAWL/ Cel: 56 9 63085329

INFORME DE HALLAZGO DE CONDICION SUB-STANDAR

Pg.

2

Fecha

3/5/2016

Sector

Trabàjo:

Área

Planta de Cal

Distribución



Condicion Sub Estandar , mallas encontradas en pasillos superior correspondiente al harnero 451 Planta de Cal



Condicion Sub Estandar , Harnero 451 sin tapa en costado erecho por el cual se produce derrame

Juan Montenegro San Martin/ Administrador de Contrato/ BRAWL/ Cel.: 56 9 63085329